

事業者名	公益財団法人 長野県健康づくり事業団				
車両種類	胸部X線検診車				
写真					
主な巡回先	老人福祉施設 障がい者福祉施設		長野県内全域		
利用状況	年月	稼働日数(日)	巡回先数(箇所)	受診者数(人)	運行距離(km)
	平成26年10月	1	1	40	134
	平成26年11月	1	1	42	35
	平成26年12月	0	0	0	0
	平成27年1月	0	0	0	0
	平成27年2月	0	0	0	0
	平成27年3月	1	1	27	124
	平成27年4月	5	5	546	644
	平成27年5月	9	11	645	1,230
	平成27年6月	11	15	898	1,584
	平成27年7月	18	30	1,630	2,457
	平成27年8月	9	11	714	794
	平成27年9月	16	18	1,218	2,488
	平成27年10月	14	15	442	910
	平成27年11月	1	1	51	131
	平成27年12月	0	0	0	0
	平成28年1月	0	0	0	0
平成28年2月	0	0	0	0	
平成28年3月	0	0	0	0	
導入による最も大きな効果	操作をする技師が撮影後にすぐ画像を確認できることで検診時間の短縮につながり、受診者と撮影技師の負担が軽減された。				
補助事業概要の広報資料	http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/koueki/h26/pdf/26-1-091.pdf				